

50

Y

LF

LV

$LF=LV+10$

12

H	X	Y
832±2	95	642
1348±2	95	1158
1778±2	95	1588

13

14

15

16

(*):

17

Schrauben Sie die Inbusschraube, so dass das Stück W ausreichend gesichert ist.

Avvitare il grano a brugola affinché il pezzo W sia fissato in maniera adeguata.

Visser la vis jusqu'au fond du filetage de manière à bloquer complètement la pièces W.

Apriete el tornillo Allen hasta que la pieza W esté fijado de manera adecuada.

Tighten the Allen screw until the component W is fixed in the appropriate way.

Înfiletați șurubul cu cap hexagonal astfel încât piesa W să fie fixată în mod adecvat.

18

19a

19b

19b

(*):

20

(*):

21

22