

Montageanleitung Kesselpodest

Bestell-Nr. 7666101

H = 325 mm, für Hera Condens, Calora Tower Gas/Öl



- > Kesselpodest nach Zeichnung montieren.
- > Podest mit Stellfüßen waagerecht ausrichten.
- > Kesselstellfüße rechts ca. 20 mm herausdrehen.
- > Kessel auf das Podest stellen sodass die rechten Kessel-Stellfüße in die Podest-Löcher rechts eintauchen.
- > Kessel mit linken Stellfüßen auf dem Podest waagerecht ausrichten.

